

Oikaisuvaatimus Teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen 20.4.2026 §6/2026, Korvauspäätös ajoneuvovahingosta Lähdekujalla

Tekninen lautakunta 12.05.2026
200/03.05.02.00/2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hylkää teknisen johtajan viranhaltijapäätöksestä 20.4.2026 §6/2026 tehdyn oikaisuvaatimuksen alla mainituin perustein.

Päätös

Selostus

Laukaan kirkonkylällä Lähdekujan ja Kantolantien risteyksen kohdalla kuljettaja on ajanut 1.4.2026 Lähdekujan ja Kantolantien risteyksessä olleeseen routavaurioon sillä seurauksella, että ajoneuvon pohja on saanut reippaan pohjakosketuksen ja polttoainetankki on tällöin alkanut vuotamaan. Ajoneuvon kuljettaja vaatii kunnalta korvausta ajoneuvon tulleesta vauriosta, perustellen että tienpitäjä ei ole asettanut tielle varoitusmerkkiä varoittamaan vaarasta. Yhdyskuntatekniikan päällikkö on käynyt tapahtuma paikalla ja todennut, että kyseisellä kadulla on routavaurio, joka on voinut aiheuttaa kyseisen vaurion. Yhdyskuntatekniikan vastuualueelle ei ole tullut routavaurioista aikaisempia ilmoituksia. Tienpitäjän korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin, mikä tarkoittaa, että vahingon on johdettava huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Pelkkä kadun huono kunto ei johda korvausvelvollisuuteen. Tässä tapauksessa kadunpitäjällä ei ole ollut ennakkoon tietoa mahdollisesta vaarasta, joten laiminlyöntiäkään ei ole tapahtunut.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan vastuu sisältää useita velvollisuuksia, kuten noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta, sovittaa ajoneuvon nopeus tilanteeseen sopivaksi sekä myös ennakoita erilaisia tilanteita. Mikäli ajoneuvon kuljettaja havaitsee tiellä sellaisen esteen, joka voi aiheuttaa vakavaa vaaraa tienkäyttäjille tai vaurioita esimerkiksi ajoneuville, on ajoneuvon kuljettajan velvollisuus yrittää poistaa este, merkitä se viipymättä tai ilmoittaa siitä viipymättä tienpitäjälle. Tässä kyseisessä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja ei ole noudattanut tieliikennelain edellyttämää riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta, kun ajoneuvolla on tultu risteysalueelle sellaisella nopeudella, että pohja on osunut routavaurioon.

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, p. 040 583 5320

Jakelu / toimenpiteet

oikaisuvaatimuksen tekijä