

19.4.2024

Laukaan kunta  
Laukaantie 14  
41340 LAUKAA

## Kenttätarkastuksen tarkastuskertomus

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tarkastuksen kohde | Laukaan Kuilunpolun uimapaikka  |
| Aika               | 4.4.2024  |
| Paikka             | Kuilunpolku, Laukaa   |
| Läsnäolijat        | Paula Nieminen (puistomestari, Laukaan kunta)<br>Sami Peltonen (ympäristöterveystarkastaja, Laukaan kunta)<br>Arto Manninen (aluetyönjohtaja, Laukaan kunta)<br>Konsta Kulmala (ylitarkastaja, Tukes) |

### 1 Taustaa

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on suorittanut kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) perusteella tarkastuksen Laukaan kunnan (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) omistamalla kiinteistöllä sijaitsevaan uimapaikkaan Laukaan Lievestuoreen Kuilunpolulla.

Tarkastus perustui Tukeisiin tammikuussa 2024 tehtyyn ilmoitukseen (Tukes-tapausnumero KOK-20240122-01). Ilmoituksen mukaan uimapaikkaa ei voida pitää turvallisena, eikä uimapaikan kunnossapitoa ole vastuutettu kenellekään.

Tarkastus oli sovittu etukäteen palveluntarjoajan kanssa.

Esimerkiksi lähialueen asukkaat käyvät paikalla uimassa eri vuoden aikoina.

Tässä tarkastuskertomuksessa on käytetty käsitteitä uimapaikka ja uimaranta samaa asiaa tarkoittaen. Kyseisillä käsitteillä ei ole kuluttajaturvallisuuslain näkökulmasta eroa. Molempien tulee olla käyttäjälleen turvallisia ja täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset.

### 2 Tarkastuksen kulku

Tarkastus toteutettiin tekemällä turvallisuushavaintoja tarkastuskohteessa kuluttajaturvallisuuslain näkökulmasta, sekä keskustelemalla palveluntarjoajan edustajien kanssa.

### 3 Havainnot

#### 3.1 Uimapaikan sijainti, olosuhteet ja varustelu

- Uimapaikka sijaitsee aikanaan metsäteollisuutta varten tehdyn vesitunnelin purkuaukon suulla. Veden virtausvoimakkuus oli tarkastushetkellä vähintään kohtalainen.
- Tarkastuksella kerrotun mukaan vesialue pysyy sulana myös talvisin kovista pakkasista huolimatta, ja paikkaa on käytetty myös talviuintiin.
- Uimapaikalta vesi laskee Lievestuoreenjärveen. Uimapaikan vesialue on erotettu järvestä muurilla/padolla, joka on tehty luonnonkivistä. (**kuva 1**).
- Uimapaikan tuntumassa sijaitsee Lievestuoreen venesatama.
- Uimapaikalta löytyy pieni portailla varustettu uimalaituri sekä sähkötön pukusuoja.

#### 3.2 Uimapaikan kulkureitit, opasteet ja pelastusvälineet

- Uimapaikalle johtava polku sijaitsee rinteessä, joka laskeutuu ohi kulkevalta kevyenliikenteenväylältä (**kuva 2**). Uimapaikalle ei ole saapumisopasteita.
- Uimapaikalta ei löydy ilmoitustaulua, varoitusta virtauksesta tai pelastusvälinettä.

#### 3.3 Tukesin arvio tilanteesta ja ohjeistusta

Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan uinti- ja vesiturvallisuuden osalta myös yleisten ranta-alueiden rakennelmiin, jotka on tarkoitettu ja kaikkien käytettävissä uintiin tai vastaavaan vesiliikuntaan. Tällaisia rakennelmia ovat mm. uimalaiturit tai hyppytornit.

Laukaan Kuilunpolun uimapaikalla on uintiin tarkoitettuja rakennelmia, se sijaitsee yleisellä alueella ja sen käyttö on kaikille avointa. Näin ollen asiaan sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia, ja alueen omistajana palveluntarjoaja on vastuussa uimapaikan turvallisuudesta.

Tukesin ohje uimarantojen turvallisuudesta löytyy [tämän linkin takaa](#).

Kuluttajaturvallisuuslain perusteella uimarannoilta tulee aina löytyä saapumisopasteet, ilmoitustaulu riittävine tietoineen, pelastusväline sekä tarvittavat varoitukset (esimerkiksi virtauksesta). Lisäksi virtaavalla paikalla pelastusväline on hyvä varustaa köydellä.

Ilmoitustaulusta tulee käydä ilmi uimarannan nimi, osoite- ja sijaintitiedot, uimarannan ylläpitäjän yhteystiedot, ohjeet avun hälyttämiseksi ja turvallisuuspuutteiden ilmoittamiseksi ylläpitäjälle.

Mikäli paikasta tehdään talviuintipaikka, vaatii se lisää varustelua sekä kunnossapitoa. Talviuintipaikan tulee olla valaistu ja kulkureiteillä tulee torjua liukkaita.

Ottaen huomioon virtaavan veden ja kesäisen veneliikenteen aiheuttaman riskin, sekä talviuinnissa mahdollisen riskin jään alle ajautumisesta, tulee uimapaikan vesialueen ja järven väliin asentaa kelluva puomi, rataköysi tai muu vastaava tarttumapinta.

Uimarannasta ja talviuintipaikasta tulee laatia turvallisuusasiakirja, jossa on arvioitu palvelun riskit ja kuvattu palvelun turvallinen toteutus. Asiakirja tulisi ymmärtää palveluntarjoajan turvallisuusajattelua herättelevänä ja edistävänä työkaluna.

## 4 Jatkoimenpiteet

### 4.1 Selvityspyyntö

1. Tukes pyytää Laukaan kunnalta selvitystä Kuilunpolun uimapaikan jatkosuunnitelmista ja turvallisuusjärjestelyistä. Selvityksen on sisällytettävä vastaukset seuraaviin asioihin:
  - Kuilunpolun uimapaikan käyttö tulevaisuudessa: tehdäänkö paikasta kaupungin yleinen uimaranta vai poistetaanko uintiin liittyvät rakennelmat?
  - Tehdäänkö paikasta myös talviuintipaikka?
  - Miten uimapaikka ja/tai talviuintipaikka tullaan varustelemaan?
  - Kunnossapitovastuut.

Selvityksessä on kerrottava myös toimenpiteiden toteutusaikataulu. Selvitys on toimitettava sähköpostitse [konsta.kulmala@tukes.fi](mailto:konsta.kulmala@tukes.fi) **maanantaihin 3.6.2024 mennessä**.

Määräaikaa voidaan pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

Selvityksen toimittamatta jättäminen määräaikaan mennessä ei estä asian käsittelyn jatkamista Tukesissa.

## 5 Huomioitavaa tarkastuksen luonteesta

Tämän pöytäkirjan sisältö kuvastaa Tukesin näkemystä siitä, miten kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää. Lainsäädännön vaatimukset on mahdollista täyttää myös muilla tavoin. Viranomaisen antamat kehotukset, suositukset ja muut turvallisuuteen liittyvät havainnot ovat vapaamuotoisia toimia, eivätkä velvoita palveluntarjoajaa.

Tarkastus ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jääneiden asioiden turvallisuuden osalta. Tarkastus ei vaikuta palveluntarjoajan vastuuseen palvelun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, näistä johtuvista kustannuksista tai vahingon kärsineen oikeudellisista vaatimuksista.

Palveluntarjoaja on vastuussa kuluttajien turvallisuudesta. Palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Palveluntarjoajalla pitää olla riittävät ja oikeat tiedot palvelusta, ja hänen on arvioitava palveluun liittyvät riskit.

Palvelun markkinoinnissa ei saa antaa kuvaa, että palvelu olisi Tukesin toimesta kokonaisuudessaan tarkastettu ja näin täyttäisi sitä koskevan lainsäädännön vaatimukset.

## 6 Huomioitu lainsäädäntö, ohjeet ja standardit

- Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
- Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011)
- Hallintolaki (434/2003)
- Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004)

- Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011)
- Tukes-ohje 6/2015 Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista

[Tukesin toimintaperiaatteisiin](#) voit tutustua Tukesin verkkosivuilla osiossa Tietoa Tukesista. Tukesin toimialan säädöksiin voit tutustua [Tukesin säädöstietopalvelussa](#).

## 7 Lisätietoja

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Konsta Kulmala

Puh +358 29 505 2097  
konsta.kulmala@tukes.fi

Liitteet

Liite 1 Tarkastuksella otettuja valokuvia

Jakelu sähköisesti

paula.nieminen@laukaa.fi; sami.peltonen@laukaa.fi;  
arto.manninen@laukaa.fi

## Liite 1 Tarkastuksella otettuja valokuvia.



**Kuva 1.**



**Kuva 2.**